Bedienungsanleitung Plexiglasreiniger FIT 3000 mit Wartungshinweisen für Sycon

Der Reiniger FIT 3000 wurde zum Reinigen der Plexiglasmesskammer des Online-Analysengerätes der Reihe ‚SYCON' entwickelt. Er eignet sich auch zum Reinigen von anderen Plexiglasteilen. Testen Sie aber zuvor die Verwendbarkeit, insbesondere in Verbindung mit nicht lösbaren Teilen aus anderen Materialien und eventuelle Klebestellen. Eine Haftung wird nicht übernommen.

Die nachfolgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf die Messkammer des Analysengerätes.

- ☑ Beachten Sie die Vorschriften für das Arbeiten mit reizenden Reinigungsflüssigkeiten
- ☑ Entfernen Sie aus der Messkammer alle eingesteckten und eingeschraubten Teile außer den 7 Befestigungsstiften
- ☑ Gießen Sie die Reinigungsflüssigkeit in die Reinigungsschale
- ☑ Benetzen Sie die Messkammer mit der Reinigungsflüssigkeit und lassen Sie sie je nach Verschmutzungsgrad einige Zeit einwirken (bei starker Verschmutzung bis 24 Stunden)
- ☑ Entfernen Sie hartnäckige Verkrustungen mit den beiliegenden Bürsten
- ☑ Spülen Sie die Messkammer mit Wasser
- ☑ Gießen Sie die Reinigungsflüssigkeit mit Hilfe des Trichters in die Aufbewahrungsflasche zurück
- ☑ Spülen Sie die Reinigungsschale und die Bürsten mit Wasser



Hinweise für die Wartung der Messkammer eines SYCON Analysengerätes :

- ☑ Reinigen Sie den Aktor mit einem weichen mit FIT 3000 angefeuchteten Lappen
- ☑ Tauschen Sie beim Zusammenbau der Messkammer eventuelle Verschleißteile aus
- ☑ Fetten Sie die O-Ringe

Nach dem Reinigen und erneuter Inbetriebnahme der Messkammer setzen sich zunächst Luftblasen an der Innenwand der Messstrecke ab. Diese Luftblasen lösen sich nach ca. 1 bis 2 Tagen auf.